











# Gestängemontage
## 11-13




| 01 *1PC + 05 *1PC | 02 *1PC + 05 *1PC | 03 *1PC + 05 *1PC | 06 *8PC | 07 *2PC | 08 *2PC | 11 *3PC | 13 *2PC+ 14 *3PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| | | | 18 *2PC | 20 *3PC | 21 *3PC | | |
| | | |   |  |  | | |